



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

EUCLID UNIVERSAL COLOR PACK

Colorantes para rellenos de juntas, selladores, curadores y materiales de reparación y recubrimientos.

MISCELÁNEOS
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 11.22

DESCRIPCIÓN

EUCLID UNIVERSAL COLOR PACKS se utilizan para pigmentar curadores y selladores, relleno para juntas y selladores, materiales poliméricos para reparación y recubrimientos epóxicos a base de solventes de Euclid Chemical. Los **EUCLID UNIVERSAL COLOR PACKS** se formulan con pigmentos concentrados de alta calidad y están disponibles en 33 colores estándar, con lo que se elimina la necesidad de mantener un inventario grande de productos para construcción en múltiples colores. Simplemente mezcle Color Packs en los productos que se enumeran a continuación para crear un aspecto personalizado con el color.

APLICACIONES PRINCIPALES

Euclid Universal Color Packs pueden utilizarse para pigmentar:

- Euco QWIKStitch.
- Euco 700.
- Curadores y selladores a base de solventes de Euclid Chemical.
- Dural 340 NS y SL.
- Duralkote 240
- Eucolastic 2 y Eucolastic 2SL.
- Duralflex Fastpatch.
- QWIKjoint UVR.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Fácil de dosificar y mezclar.
- Conveniente, empaque de bajo desperdicio.
- Disponible en 33 colores.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

Euclid Universal Color Packs vienen empacados en cajas con seis unidades.

Diamond Clear, Diamond Clear 350, Diamond Clear TB (sólo Canadá), Ever Clear, Ever Clear 350, Ever Clear TB (sólo Canadá), Lusterseal 300 y Lusterseal 350, Super Diamond Clear, Super Diamond Clear 350 y Super Diamond Clear TB (sólo Canadá).

La dosificación para todos los curadores y selladores anteriores es de 1 a 5 Color Packs por cubeta de 5 galones, dependiendo de la profundidad del color deseado. Se requiere una sección de prueba para determinar el número de Color Packs necesarios para lograr la apariencia deseada. Los colores más oscuros por lo general requieren menos Color Packs que los colores más claros.

QWIKjoint UVR: 1 Color Pack por unidad de 10 galones de Base Neutra.

Eucolastic 2NS, 2SL: 1 Color Pack por un empaque de 1.5 galones de Base Neutra.

Duralflex Fastpatch: 1 Color Pack por empaque.

Eco QWIKstitch: 1 Color Pack por unidad de 2 galones.

Duralkote 240: 1 Color Pack por unidad de 2 galones de Base Neutra.

Euco 700: 1 Color Pack por unidad de 2 galones de Base Neutra.

2 Color Packs por unidad de 10 galones de Base Neutra.

Dural 340 NS, SL: 1 Color Pack por unidad de 4 galones de Base Neutra.

2 Color Packs por unidad de 10 galones de Base Neutra.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

La vida en anaquel de Euclid Universal Color Packs es de cuatro años cuando se almacena apropiadamente en su empaque original, cerrado.

INSTRUCCIONES DE USO

Consulte la sección de Dosificación al frente de esta hoja para obtener información sobre el número de Color Packs que deben agregarse a cada producto.

Curadores y selladores a base de solventes.- Agregue el(los) Color Pack(s) a la cubeta de material y revuelva o agite suavemente. Durante la aplicación deje de mezclar o agitar la cubeta o el rociador ocasionalmente para hacer que el pigmento se disperse de manera uniforme. Aplique el curador y el sellador pigmentado en una capa delgada y pareja; la aplicación dispereja o gruesa dará por resultado marcas antiestéticas de rodillo o de rociado superpuesto. Siga las instrucciones de velocidad de cobertura y aplicación que se describen en la hoja de datos técnicos de curadores y selladores.

QWIKjoint UVR: Antes de vaciar en el depósito de la bomba despachadora, agregue un Color Pack a la Parte B, mezcle con una varilla y mueva con una pala a baja velocidad hasta que el color esté uniforme sin rayas.

Eucolastic 2NS y Eucolastic 2SL: Después de agregar el agente de curado a la Base Neutra, agregue el Color Pack y mezcle durante 6 minutos con una varilla y con una aspa mezcladora catalizadora.

Duraflex Fastpatch: Mezcle el Color Pack en la Parte A hasta que el color sea uniforme.

Euco QWIKstitch: Mezcle el Color Pack en la Parte A hasta que el color sea uniforme.

Duralkote 240: Mezcle el Color Pack en la Parte B hasta que el color sea uniforme.

Euco 700: Mezcle el(los) Color Pack(s) en la Parte A hasta que el color sea uniforme.

Dural 340 NS & SL: Mezcle el(los) Color Pack(s) en la Parte A hasta que el color sea uniforme.

Después de agregar el(los) Color Pack(s), proceda con el mezclado y colocación siguiendo las instrucciones que se encuentran en la hoja de datos técnicos de cada producto individual.

LIMPIEZA

Limpie con agua las herramientas y equipo.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- No utilice Color Packs en otros productos que no sean aquellos que se enumeran en esta hoja de datos técnica.
- En todos los casos, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material antes de utilizarla.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.